


SR 200

Reservdelar / Tillbehör



Nr.	Benämning	Best. nr.
1.	PC-visir SR 366 (polykarbonat)	R01-1201
2.	Skyddsfolie SR 343 för PC-visir	T01-1204
3.	Glasvisir SR 365 (laminerat glas)	T01-1203
4.	Skyddsfolie SR 353 för glasvisir	T01-1205
5.	Övre ramhalva	R01-1202
5a.	Skruv x2	-
6.	Bandställ, textil	R01-1203
7.	Bandställ, gummi SR 340	T01-1215
8.	Bärrem	R01-1206
9.	Filteradapter SR 280-3	H09-0212
10.	Packning	R01-1205
11.	Gasfilter (SR 217 A1, SR 218 A2, SR 315 ABE1, SR 294 ABE2, SR 297 ABEK1, SR 298 AX, SR 215 K1, SR 295 K2, SR 299-2 ABEK-Hg-P3)	-
12.	Partikelfilter SR 510 P3 R	H02-1312
13.	Partikelfilter med standardgänga Rd 40x1/7" SR 610 P3 R	H02-1412
14.	Förfilter SR 221	H02-0312
15.	Stålnätsrondell SR 336	T01-2001
16.	Förfilterhållare SR 5153	R01-0604
17.	Provningsrondell SR 322	R01-0303
18.	Membransats	R01-1204
18a.	Membran -ut x2	-
18b.	Ventillock x2	-
18c.	Membran -in x3	-
18d.	Tappar x2	-
19.	ID-etikett SR 368	R09-0101
20.	Svetskassett SR 84	T01-1212
21.	Skyddsglas	R03-0507
22.	Låsbygel	R03-0518
23.	Svetsglas EN 10 60x110	R03-0510
	Svetsglas EN 11 60x110	R03-0511
	Svetsglas EN 12 60x110	R03-0512
24.	Automatiskt svetsglas SR 364	T03-0501
25.	Glasögonbågar SR 341	T01-1201
26.	Small talk/röstförstärkare SR 324	T01-1217
27.	Mikrofon SR 342	T01-1213
28.	Testadapter SR 370	T01-1206
29.	Skyddshuva SR 64	H09-0301
30.	Skyddshuva kort SR 345	H09-1012
	Skyddshuva lång SR 346	H09-1112
31.	Förvaringsbox SR 344	T01-1214
32.	Rengöringsservett SR 5226. 50/ask.	H09-0401